

Kolejny przykład braku ludzkiej wyobraźni mógł doprowadzić do narażenia innych osób na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Niech ten przykład niedopełnienia obowiązku oznaczenia przeszkody na drodze, będzie przestrogą dla wszystkich tych, którzy prowadząc prace w pasie drogowym pamiętali o innych użytkownikach ruchu!

W dniu wczorajszym około godziny 21⁰⁰, dyżurny Straży Miejskiej odebrał zgłoszenie od kierowcy jednej z korporacji taksówek, który poinformował nas o niezabezpieczonym wykopie w drodze. Natychmiast na miejsce został wysłany patrol interwencyjny, który po przybyciu na miejsce stwierdził niewłaściwe zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac. Brak oznakowania odblaskowego, poprzewracane bariery ogólnie bezmyślność i narażenie innych użytkowników drogi na niebezpieczeństwo. W związku z tym, że pora była już późna strażnicy podnieśli zapory, ponadto miejsce niebezpieczne zabezpieczyli taśmą odblaskową, a sprawa ustalenia osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie terenu prowadzona jest w dniu następnym.

Przypominamy, że zgodnie z art. 84 kodeksu wykroczeń, osoba która wbrew obowiązkowi nie oznacza w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny, zarówno w dzień, jak i w porze nocnej, jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym, urządzenia lub przedmiotu znajdującego się na drodze lub też miejsca prowadzonych robót, jeżeli to może zagrozić bezpieczeństwu ruchu albo utrudnić ruch na drodze podlega karze aresztu lub grzywny. W postępowaniu mandatowym kara grzywny może wynieść nawet 500 zł.

Przepis ten ma chronić bezpieczeństwo i płynność w ruchu na drodze. Chodzi tu o to by nie dochodziło do zagrożenia w bezpieczeństwie w komunikacji. Zagrożenie to może wynikać zarówno z nieoznaczenia lub niewłaściwego oznaczenia jakiejkolwiek przeszkody lub przedmiotu, w tym urządzenia, znajdującego się na drodze. Sprawcą tego wykroczenia popełnionego umyślnie lub nieumyślnie, jest osoba, na której ciąży obowiązek oznaczenia wszelkiego rodzaju przeszkód na drodze.

Niezabezpieczony wykop w drodze

Wpisany przez Artur Gluszczyński
środa, 18 listopada 2015 07:23 -

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z miejsca zdarzenia, pozostawiając Państwu własnej ocenie.....



Niezabezpieczony wykop w drodze

Wpisany przez Artur Gluszczyński
środa, 18 listopada 2015 07:23 -



Niezabezpieczony wykop w drodze

Wpisany przez Artur Gluszczyński
środa, 18 listopada 2015 07:23 -

